

# W72 R72OUT

## - Инструкция -

Ю498000АХ.01.-2014

### X Недопустимые размеры

Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием. Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и демонтажу представленной в этой публикации. Мы рекомендуем чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только аксессуары рекомендованные в этой публикации. Продукт отвечает текущим циркулярам ЕС. Ограничения, обозначенные Производителем должны безукоризненно соблюдаться. Производитель не несет ответственность в случае если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью

**x2** **160 Кг**

3000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	149	134	122
2900	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	141	128	118
2800	160	160	160	160	160	160	160	160	160	149	133	122	114
2700	160	160	160	160	160	160	160	160	160	141	126	115	109
2600	160	160	160	160	160	160	160	149	133	120	110	104	
2500	160	160	160	160	160	160	139	125	114	107	101		
2400	160	160	160	160	160	149	130	118	109	102	98		
2300	160	160	160	160	160	136	122	112	104	98	94		
2200	160	160	160	160	146	128	115	107	101	94	91		
2100	160	160	160	160	136	120	109	102	96	91	88		
2000	160	160	160	160	146	126	114	104	98	93	88	85	
1900	160	160	160	293	117	107	99	93	90	85	83		
1800	160	160	160	144	123	110	101	94	90	86	83	X	
1700	160	160	160	131	114	104	96	91	86	83	X	X	
1600	160	160	142	120	107	98	91	86	83	X	X	X	
1500	160	160	128	110	101	93	88	83	X	X	X	X	
1400	160	141	117	102	94	88	83	X	X	X	X	X	
1300	160	125	107	96	90	83	X	X	X	X	X	X	
1200													
В	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Е													

**x3** **200 Кг**

(\*)

3000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	186	168	152
2900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	176	160	148
2800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	186	166	152	142
2700	200	200	200	200	200	200	200	200	176	158	144	136	
2600	200	200	200	200	200	200	186	166	150	138	130		
2500	200	200	200	200	200	174	156	142	134	126			
2400	200	200	200	200	200	186	162	148	136	128	122		
2300	200	200	200	200	200	170	152	140	130	122	118		
2200	200	200	200	200	182	160	144	134	126	118	114		
2100	200	200	200	200	170	150	136	128	120	114	110		
2000	200	200	200	200	182	158	142	130	122	116	110	106	
1900	200	200	200	366	146	134	124	116	112	106	104		
1800	200	200	200	180	154	138	126	118	112	108	104	X	
1700	200	200	200	164	142	130	120	114	108	104	X	X	
1600	200	200	178	150	134	122	114	108	104	X	X	X	
1500	200	200	160	138	126	116	110	104	X	X	X	X	
1400	200	176	146	128	118	110	104	X	X	X	X	X	
1300	200	156	134	120	112	104	X	X	X	X	X	X	
1200													
В	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Е													

**x4** **220 Кг**

(\*)

3000	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	205	185	167			
2900	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	194	176	163			
2800	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	205	183	167	156			
2700	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	194	174	158	150			
2600	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	205	183	165	152	143		
2500	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	191	172	156	147	139		
2400	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	205	178	163	150	141	134	
2300	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	187	167	154	143	134	130	
2200	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	176	158	147	139	130	125	
2100	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	187	165	150	141	132	125	121
2000	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	174	156	143	134	128	121	117
1900	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	174	156	143	134	128	121	117
1800	220	220	220	220	403	161	147	136	128	123	117	114					
1700	220	220	220	198	169	152	139	130	123	119	114	X	X				
1600	220	220	220	180	156	143	132	125	119	114	X	X	X				
1500	220	220	196	165	147	134	125	119	114	X	X	X	X				
1400	220	220	176	152	139	128	121	114	X	X	X	X	X				
1300	220	194	161	141	130	121	114	X	X	X	X	X	X				
1200	220	172	147	132	123	114	X	X	X	X	X	X	X				
В	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800				
Е																	



